



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

12.05.2015. Nr. 6-4/34.1/49/AK

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība”

Id Nr.JPD2015/49/AK, nolikumu

Iepirkuma komisija no ieinteresētajiem piegādātājiem ir saņēmusi jautājumus par atklātā konkursta „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 2.internātpamatskola” sporta zāles būvniecība” (Id Nr.JPD2015/49/AK) nolikumu un sniedz atbildes:

1.jautājums:

Pasūtītāja labotajā tāmē (27.04.2015.) lokālā tāmē Nr.1.5 ievietota sadaļa Nr. „14.2”, kas domāta gaisa šķirkārtai. Šādā gadījumā no lokālās tāmes Nr. 1.12 lūgums izņemt ārā pozīciju Nr. 8 „Metāla karkasa uzstādīšana fasādei”- šīs karkass tika domāts kā gaisa šķirkārta!

Atbilde uz 1.jautājumu:

Tāme korigēta.

Pozīcija Nr. “14.2” tiek izņemta no tāmes 1.5 “Sienas” apjomiem (*skatīt Lokālo tāmi ar 07.05.2015. grozījumiem*).

2.jautājums:

Pasūtītāja labotajā tāmē (27.04.2015.) nav iemtas vērā atbildes Nr. 4. un 5. no atbilžu vēstules 24.04.2015.! Lūgums veikt korekcijas!

Atbilde uz 2.jautājumu:

U vērtības logiem un durvīm ir precizētas atbilstoši ražotāja iespējām.

Ugunsdrošās durvis ir precizētas (*skatīt precīzētos pievienotos BA un arhitektūras daļas rasējumus 07.05.2015.*), līdz ar to 24.04.2015. jautājuma atbildes Nr.4. un 5. skaitīt kā anulētus.

3.jautājums:

Pasūtītāja labotajā tāmē (27.04.2015.) nav iemta vērā atbilde Nr. 14. no atbilžu vēstules 16.04.2015.! Lūgums veikt korekcijas!

Atbilde uz 3.jautājumu:



Lokālā tāmē Nr.1.5 “Sienas” norādītais skrūvju patēriņš riģipša apšuvumam ir atbilstošs Knauf tehnoloģijai.

4.jautājums:

D-2 metāla ugunsdrošās pusotruviru durvis – vai abām durvju vērtnēm ir vajadzīgi aizvērēji ar sinhronizatoru vai mazā vērtne būs paīvavā un būs ikdienā aizvērta ar aizbīdņiem?

Atbilde uz 4.jautājumu:

Atbilstoši Latvijas ražotāju iespējām un “pasīvās ēkas” rādītājiem, visas ārdurvju metāla durvis ir nomainītas uz alumīnija durvīm, kur precizētas ir U vērtības 1.1 W/m2K (skatīt pievienotos dokumentus ar 07.05.2015. grozījumiem BA un AR daļas specifikāciju). D-2 alumīnija abām durvju vērtnēm ir vajadzīgi aizvērēji ar sinhronizātoru.

5.jautājums:

D-8 metāla ugunsdrošās divviru durvis – vai abām durvju vērtnēm ir vajadzīgi aizvērēji ar sinhronizātoru un vai antipanikas rokturi ir paredzēti uz abām vērtnēm?

Atbilde uz 5.jautājumu:

D-8 metāla ugunsdrošām divviru abām durvju vērtnēm ir vajadzīgi aizvērēji ar sinhronizātoru un antipanikas roktiem.

6.jautājums:

AD-2 metāla ugunsdrošās divviru ārdurvis – vai abām durvju vērtnēm ir vajadzīgi aizvērēji ar sinhronizātoru un vai antipanikas rokturi ir paredzēti uz abām vērtnēm?

Atbilde uz 6.jautājumu:

Atbilstoši Latvijas ražotāju iespējām un “pasīvās ēkas” rādītājiem, visas ārdurvju metāla durvis ir nomainītas uz alumīnija durvīm, kur precizētas ir U vērtības 1.1 W/m2K (skatīt pievienotos dokumentus ar 07.05.2015. grozījumiem BA un AR daļas specifikāciju). D-2 alumīnija abām durvju vērtnēm ir paredzēti antipanikas rokturi.

7.jautājums:

AD-3 un AD-3* alumīnija ugunsdrošās divviru ārdurvis - vai abām durvju vērtnēm ir vajadzīgi aizvērēji ar sinhronizātoru?

Atbilde uz 7.jautājumu:

Jā ir vajadzīgi.

8.jautājums:

D-1 – masīvkoka iekšdurvis – zīmējumā ir parādītas durvis ar ventilācijas resti un bez tās – vai ar to ir domāts, ka daļa no šīm 17 durvīm ir ar ventilācijas resti un daļa ar – lūdzu precizēt?

Atbilde uz 8.jautājumu:

Ventilācijas restes domātas tikai WC durvīm.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

Z.Savastjuka